

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MIŃSKU MAZ.

05-300 MIŃSK MAZOWIECKI, ul. WARSZAWSKA 219

Konto bankowe nr 62 9226 0005 0001 4022 2000 0010

Sekretariat: tel./fax (0-25) 758 28-91, sekretariat@zdpmm.pl

ZDP4.7130.27.2025

Mińsk Mazowiecki, dnia 08.09.2025 r.

Pan [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

W nawiązaniu do petycji przesłanej w dniu 25.08.2025 r w sprawie naprawy pobocza na odc. od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2251W do końca zwartej zabudowy m.Milew DP nr 2252W, Zarząd Dróg Powiatowych w Mińsku Mazowieckim informuje, że dn. 29.08.2025 r., odbyła się wizja w terenie przedstawiciela ZDP celem weryfikacji stanu drogi opisanego w w/w piśmie. Biorąc powyższe pod uwagę, służba Drogowo-Mostowa wytypuje zaniżone odcinki przedmiotowej drogi, które zostaną wysypane tłuczniem dolomitowym, w miejscach zawyżonych nadmiar ziemi z pobocza zostanie zebrany. Powyższe winno przyczynić się do poprawy obecnej sytuacji, jednak nadal są to wyłącznie działania doraźne. Kwestia uszczelnienia krawędzi jezdni zostanie zabezpieczona przez służbę drogową po wcześniejszym uprzątnięciu piachu z pasa drogi.

Ponadto pragnę zauważyć, że w/w droga z uwagi na swoje położenie oraz obecną szerokość pasa drogowego, pomimo spadku poprzecznego nie posiada odwodnienia w postaci rowu otwartego, co przyczynia się do powstawania wyżej opisanej sytuacji. Korona przedmiotowej drogi w stosunku do istniejących zabudowań jest mocno zaniżona, co sprzyja nadmiernemu wymywaniu poboczy oraz nanoszeniu piachu, błota oraz mułu z przyległych posesji.

Biorąc powyższe pod uwagę, działania związane z naprawą poboczy, planowane są do wykonania na koniec br.

Dyrektor
SA [REDACTED]
Michał Serwinowski